Troquel de estampado de metal

Ficha técnica de referencia

formando

Parámetro	Valor de referencia
Tipo de herramienta	Matriz de estampación progresiva
Base de dimensión	Diseño de piezas personalizado

La configuración final se indicará en la cotización de Feixing.