Matriz de estampagem de metal

Ficha técnica de referência

Formando

Parâmetro	Valor de referência
Tipo de ferramenta	Matriz de estampagem progressiva
Base de dimensão	Design de peças personalizadas

A configuração final consta da cotação da Feixing.